

# Síur fyrir gasgrímur

## Skrá yfir algeng efni

Hægt er að nálgast nánari eiturefnaskrá á heimasíðunni okkar

Lakk, málning, þynnir, lím og fleiri slík efni	A2	
Sama og að ofan + ryk/úði	A2+P3	
Ryk af ýmsu tagi	P2 eða P3	
Myglugró, Asbest	P3	
Salmíak, ammoníak	K2	
Klór, Formalín	B2	
Vítissóti	P3	
Saltpéturssýra	E2+P3	
Saltsýra	E2	
Blý, Úreþan	B2+P3	
Aseton	AX	

## Síu staðlar

	A1/A2	Lífræn gasefni og gufur s.s. lökk, málning, þynnir, lím og hreinsiefni
	B1/B2	Ólífræn gasefni og gufur s.s. klór, formalín, brennisteinsvetni, blý (með P3) *
	E1/E2	Sýrugas og gufur s.s. saltsýra, brennisteinstvíldi
	K1/K2	Ammoníak og salmíak
	Hg P3	Kvikasilfursgufur (hámarksnotun 50 stundir)
	AX	Aseton (notist aðeins einu sinni)
	P2	Harðar og fljótandi agnir s.s. fínt ryk/sag, vatnsúði, vatnsgufur, ryð, sót, hveiti
	P3	Harðar og fljótandi agnir s.s. fínt ryk/sag, vatnsúði, vatnsgufur, mygla, bakteríur, vírusar, asbest

\*Undanskilið er: CO (carbon monoxide), CO2 (carbon dioxide) or N2 (nitrogen)

## Síur fyrir Moldex 7000 og 9000

9020	P2 ryksía	(10 pör í kassa)
9030	P3 þétt ryksía	(6 pör í kassa)
9200	A2 kolasía	(4 pör í kassa)
9300	A1,B1,E1, samsett kolasía	(5 pör í kassa)
9400	A1,B1,E1,K1, samsett kolasía	(5 pör í kassa)
9600	AX, fyrir acetón	(Sérþöntun, lámark 24 pör)
9730	A1,B1,E1,K1, Hg, P3	



## Síur fyrir Moldex 8000

8070	P2 ryksía	(4 pör í kassa)
8080	P3 þétt ryksía	(4 pör í kassa)
8100	A1 kolasía	(5 pör í kassa)
8200	A1,B1,E1, samsett kolasía	(5 pör í kassa)
8900	A1,B1,E1, K1, samsett kolasía	(5 pör í kassa)
8090	Festingar fyrir ryksíu við 8000 kolasíu	(5 pör í kassa)
8095	Festingar fyrir ryksíu beint á 8000 grímu	(5 pör í kassa)

## Síur fyrir Promask heilgrímur (20 stk í kassa, allar síur)

KE052670	P3 ryksía
KE042670	A2, P3, samsett sía, kol og ryk
KE042671	B2,P3, samsett sía, kol og ryk
KE042799	A2,B2,E2,K2,P3, samsett sía, kol og ryk
KE042778	A2,E2,Hg,P3, samsett sía, kol og ryk, <u>tekur kvikasílfur</u>

